

**关于“四川禾本作物保护有限公司
年产 1700 吨原药（其中茚虫威 300 吨、吡丙醚 500 吨、烟嘧磺隆 800
吨及抑霉唑 100 吨）建设项目（茚虫威车间）竣工环境保护验收”
其他需要说明的事项**

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，四川禾本作物保护有限公司（以下简称“我公司”）“年产 1700 吨原药（其中茚虫威 300 吨、吡丙醚 500 吨、烟嘧磺隆 800 吨及抑霉唑 100 吨）建设项目（茚虫威车间）竣工环境保护验收（以下简称“项目”或“本项目”）”的“其他需要说明的事项”中包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将具体内容作出如下阐述：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，环保设施设计单位为山东新华医药化工设计有限公司；环保设施施工单位为山东鸿华建筑安装工程有限公司。项目在设计过程中，将废水、废气、噪声、固体废弃物的环境保护设施纳入了设计内容，各环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，详细具体地落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

项目严格按照设计建设要求，将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，组织实施了环境影响报告书，对四川省生态环境厅审批决定（川环审批[2025]123 号）中提出的环境保护对策措施进行了落实。主体施工过程中，环保设施的施工过程由我公司主管安全环保人员全程监督检查，确保环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施组织实施到位。

1.3 验收过程简况

2022 年 4 月由南充市发展和改革委员会对四川禾本作物保护有限公司“年产 1700 吨原药（其中茚虫威 300 吨、吡丙醚 500 吨、烟嘧磺隆 800 吨及抑霉唑

100 吨)建设项目”进行了审批备案,备案编号为“川投资备[2203-511300-04-01-907235]FGQB-0008”;2025 年 9 月,四川省环科源科技有限公司编制《年产 1700 吨原药(其中茚虫威 300 吨、吡丙醚 500 吨、烟嘧磺隆 800 吨及抑霉唑 100 吨)建设项目环境影响报告书》;2025 年 9 月,四川省生态环境厅以“川环审批[2025]123 号”文对该环境影响报告书给予了批复;2026 年 1 月,四川禾本作物保护有限公司变更了排污许可证,许可证号:91511300MA66DLA64D001P。

经自查,项目现阶段建设的主体工程及配套的环境保护设施正常运行并满足竣工环境保护验收要求后,我公司启动本项目的竣工环境保护自主验收工作,并委托国药集团重庆医药设计院有限公司承担具体验收监测工作的开展和实施。国药集团重庆医药设计院有限公司多次对项目进行了现场勘察,并查阅了相关资料,编制了《四川禾本作物保护有限公司年产 1700 吨原药(其中茚虫威 300 吨、吡丙醚 500 吨、烟嘧磺隆 800 吨及抑霉唑 100 吨)建设项目(茚虫威车间)竣工环境保护验收监测方案》,以该方案为依据,委托成都翌达环境保护检测有限公司、四川朗衡检测技术有限公司于 2026 年 5 月 13~16 日、5 月 21 日~22 日对项目的废水、废气、噪声、地下水及土壤进行了全面的现场监测。监测结束后国药集团重庆医药设计院有限公司根据检测结果编制了《四川禾本作物保护有限公司年产 1700 吨原药(其中茚虫威 300 吨、吡丙醚 500 吨、烟嘧磺隆 800 吨及抑霉唑 100 吨)建设项目(茚虫威车间)竣工环境保护验收监测报告》。

成都翌达环境保护检测有限公司、四川朗衡检测技术有限公司取得检验检测机构资质认定证书,具备完整、有效的质量控制体系,从事本项目监测的工作人员均取得上岗证书,并在上岗证书有效期内。

我公司于 2026 年 6 月 25 日组织项目管理人员、专家和验收监测单位成立验收小组,并召开了验收评审会议,验收小组一致同意本项目通过竣工环境保护自主验收。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司制定了《环境保护管理制度》、《环保管理台账制度》、《环保事故管理制度》、《环保考核管理制度》,明确了各部门、岗位员工在环保安全生产和环保设施运行管理的职责,要求职工严格遵守。

公司设立了环保部，有经理 1 人，专职环保管理人员 3 人，负责公司环保日常工作事务。设置了环保车间，有工作人员 32 人，负责厂区环保设施的使用、检查、维护、保养，确保厂区环保设施正常运行。

（2）环境风险防范措施

结合项目工艺特点，综合考虑物料数量、性状及危险特性：本项目为农药原药及中间体生产项目，工艺较复杂，生产和使用的物料具有一定的燃爆性、毒害性或腐蚀性。本项目涉及多种危险化学品，其环境风险类型主要是生产区及贮存区的泄漏、火灾和爆炸，以及环保设施出现故障而导致的事故性排放；事故发生后如不能得到有效控制，将造成环境污染。企业根据环境影响报告书及其批复的要求，建设了环境风险防范措施，设置了双回路电源及备用电源（柴油发电机），安装了消防设施、配备干粉灭火器、二氧化碳灭火器、正压式防毒面具，罐区设置了围堰，设置了消防水池和应急事故池等。

企业制定了《四川禾本作物保护有限公司突发环境事件应急预案》，该预案内容包括突发环境事件应急预案备案表、环境应急预案和编制说明、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和环境应急预案评审意见，该应急预案已在南充市生态环境局经开区分局备案。该应急预案明确了应急组织体系及职责，制定了事故应急措施、事故处置方案、应急保障等，并每年不定期组织培训和应急救援演练。

（3）环境监测计划

企业按照排污许可证申请与核发技术规范和相关规范和标准、环评及其批复的要求制定了自行监测方案并上传全国排污许可证管理平台，并按照排污许可证和自行监测方案的要求，将委托有资质的第三方公司对项目废气、废水、地下水和土壤进行监测，定期向社会公布污染治理设施运行基本情况和污染物排放数据。

项目在正常运行过程中，将根据主管部门要求，制定有例行监测计划，进行日常污染物排放监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目在甲霜灵车间、亚硫酸钠回收装置区、异恶草酮车间边界外 300m，对羟基苯甲酸/有机锡车间、贮罐区边界外 200m；厂污水站（含废水暂存罐区、湿式氧化区、MVR 装置区、综合废水处理单元装置区、污泥处置区、盐重结晶装置区）边界外 100m、盐精制焙烧炉装置区边界外 50m 设置卫生防护距离。经验收调查，上述卫生防护距离范围内无环境保护目标存在。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及到林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治及相关外围工程建设等。

3 整改工作情况

根据其报告内容及本次验收内容现场踏勘情况，主体工程和配套的环境保护措施的建设情况与环评及审批部门的审批决定要求基本一致，无重大变动情况。

在以后的运行过程中，我公司将按照竣工环境保护验收报告及验收意见的建议与要求，落实后续工作，加强日常监督和管理，对环境保护设施加强巡检和维护，确保污染物长期稳定达标排放。

四川禾本作物保护有限公司

2026年7月6日

